令和８年 11 月２日

お客様各位

東京都千代田区四番町７番地
興研株式会社

防毒マスク「締め付けリング」交換対応のお詫びとお知らせ

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社が製造・販売している防毒マスクの一部製品において、吸収缶を取り付けるための締め付けリング（別紙）とマスク本体との接合部分のかみ合わせが固く、締め込みにくい場合があることが判明いたしました。

調査の結果、2026 年７月～9 月に製造された一部ロットにおきまして、締め付けリングの寸法にばらつきが生じていることが確認されております。

締め付けリングが適切に取り付けられていない状態でご使用された場合、マスク本体と吸収缶との間の気密性が十分に確保されず、防毒マスクの性能に影響を及ぼす可能性がございます。

なお、締め付けリングを奥までしっかりと締め込んでいただければ気密性が確保できることは確認済みですが、弊社ではお客様の安全を第一と考え、万全を期すために、下記製品につきまして対象ロットの締め付けリングを正常品（対策品）へ交換させていただくことといたしました。

なお、対象ロット以外の製品につきましては、既に再発防止策を講じており、問題なくご使用いただけます。

お客様には多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

今後の再発防止と一層の品質向上に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

【対象製品】

製品名称	型式名称	対象製品の製造年月
防毒マスクＲ－５－０８型	サカヰ式Ｒ－５－０８型	2026 年７月～9 月製造分
防毒マスクＲ－５－ＲＡ－０８型		2026 年８月製造分
Ｒ－５箱入・交換部品セット品ＰＳ用		2026 年８月～9 月製造分
防毒マスクＲ－５Ｘ－０８型	サカヰ式Ｒ－５Ｘ－０８型	2026 年８月製造分

【今後の対応について】

大変お手数をおかけしますが、対象製品がございましたら最寄りの営業所又は代理店までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

対象製品のご確認方法は別紙のとおりでございます。

【ご連絡先】

お住まいの地域の最寄りの営業所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

興研株式会社営業所（受付日時：8:50～17:10 /土日祝日除く）

北海道営業所	011-212-1527	北陸営業所	076-298-1010
仙台営業所	022-374-0420	大阪営業所	06-6326-9223
新潟営業所	025-255-0121	神戸営業所	078-511-0414
千葉営業所	043-293-0411	倉敷営業所	086-423-2321
熊谷営業所	048-524-2928	広島営業所	082-511-1281
東京営業所	03-5276-8063	四国営業所	0897-34-8927
横浜営業所	045-242-6566	九州営業所	0942-38-1651
名古屋営業所	052-753-7872		

ホームページからのお問合せ先


https://www.koken-ltd.co.jp/inquiry/

※お問い合わせ項目は「製品に関するお問い合わせ▷その他」にチェックを入れていただき、以降はフォームに沿ってご記入くださいますようお願い申し上げます。

以上



別紙

１．締め付けリング




２．対象製品の確認方法


①　型式名称をご確認ください

型式名称	写真	対象製品の製造年月
サカヰ式 Ｒ－５－０８型		2026 年 7 月～9 月製造分
サカヰ式 Ｒ－５Ｘ－０８型		2026 年 8 月製造分

②　マスク下側の製造年月をご確認ください



③　対象の期間に製造された製品でも、締め付けリング内側に青色シールが貼ってあるものは対策済みでございますので問題なくご使用いただけます



※青シールは対象製品の交換有無を識別するために貼付しております。対象製品が製造された期間以外の期間に製造された製品には貼付してございません。